

# Plantegning

3 VÆRELSE

BOLIGNR.

ADRESSE

VÆRELSE


58

Ingrid Marievej 66. st.

3



Verbena Hus



## Signaturforklaring

|  |                 |  |               |  |              |  |                |  |             |
|--|-----------------|--|---------------|--|--------------|--|----------------|--|-------------|
|  | Fjernsyn        |  | Overskabe     |  | Klinker      |  | Tørretumbler   |  | Plantekasse |
|  | Kogeplade/Ovn   |  | Nedhængt loft |  | Teknik       |  | Trin           |  | Plantebed   |
|  | Køle-/fryseskab |  | Bøjlestang    |  | Affaldsskakt |  | Flisebelægning |  |             |
|  | Opvaskemaskine  |  | Skabe         |  | Vaskesøjle   |  | Lyd vindue     |  |             |
|  | Vask            |  | Kosteskab     |  | Vaskemaskine |  | Blændparti     |  |             |

